

Bariera energochłonna przy ul. Gliwickiej - wyjaśnienia w sprawie jej usytuowania

W związku z pytaniami dotyczącymi bariery energochłonnej zlokalizowanej w rejonie sklepu Lidl przy ul. Gliwickiej informujemy, że kwestia jej usytuowania była omawiana podczas spotkania w terenie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Orzeszu, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy robót.

Podczas spotkania przedstawiciel zarządcy drogi zadeklarował, że przeanalizowana zostanie możliwość przestawienia bariery na drugą stronę chodnika, tak aby oddzielała chodnik od jezdni. Rozwiązanie to miało poprawić bezpieczeństwo oraz funkcjonalność ciągu pieszego w tym miejscu. W ślad za ustaleniami ze spotkania Burmistrz Miasta Orzesze wystąpił pisemnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o rozważenie takiej zmiany.

Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował jednak, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przestawienie bariery nie jest możliwe. W uzasadnieniu wskazano m.in., że dojście do chodnika od strony sklepu Lidl funkcjonowało dotychczas w sposób nieformalny. Publikujemy tę informację, aby wyjaśnić mieszkańcom, jakie działania zostały podjęte przez Miasto w tej sprawie oraz jakie stanowisko przedstawił zarządca drogi.